

15 LVP INSTRUKTION

INNEHÅLL

15 LVP INSTRUKTION	1
15.1 Allmänt.....	1
15.2 Förberedelser för LVP-förfarande.....	1
15.3 Vid inträde i LVP förfarande.....	2
15.4 Vid utträde ur LVP förfarande	2

LVP= (Low Visibility Procedur) Insturktion.

15.1 Allmänt

När sikten är dålig krävs största möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet för landningshjälpmedlen (ILS, flygplatsljus mm) och när förarnas och trafikledningspersonalens möjlighet att se bansystemet begränsas så ökar risken för kollision mellan fordon och flygplan på bansystemet. Därför tillämpas särskilda rutiner, Low Visibility Procedures, (LVP) under dessa förhållanden. LVP skall även säkerställa en tillräckligt hög säkerhetsnivå för att flygoperatörer enligt sina operativa bestämmelser (EU-OPS) skall få STARTA när bansynvidden (RVR) understiger 550 meter.

15.2 Förberedelser för LVP-förfarande

15.2.1 Flygtrafikledningen meddelar Swedavias Teamledare, tel 010-1094623 (alt anknytning 94623) att förberedelser för LVP skall genomföras. Detta skall ske då siktvärdet RVR understiger 800 meter.

15.2.2 Teamledaren kontrollerar var han har sin personal. Återkallar ev. personal som befinner sig på östra sidan av banan, för att undvika bankorsningar.

15 2.3 Teamledaren meddelar all Swedavia personal i tjänst samt övrig förekommande verksamhet/entreprenörer som har tillstånd att befinna sig på färdområdet att LVP förberedelser pågår och automatiskt träder i kraft när siktvärdet RVR understiger 550 meter. Samt att färdområdet under tiden fram till meddelande att LVP-förfarande upphör endast är tillgängligt för behörig personal med kunskap om LVP-förfarandet.

15.2.4 Teamledaren kör sedan en bevakningsrunda på färdområdet samt meddelar resultatet till flygtrafikledningen på markradion, kanal 1. Uppfylls kriterierna är fraseologin som följer:

”Färdområdet är avsynat och godkänt för LVP”

15.3 Vid inträde i LVP förfarande

15.3.1 När siktvärdet RVR understiger 550 meter träder LVP i kraft.

Detta meddelas av flygtrafikledningen till Teamledare på samma sätt som när förberedelserna initierades.när förberedelserna initierades.

Flygtrafikledningen gör ett allmänt utrop på markradion kanal 1 och meddelar att LVP förfarande råder:

-” Lågsiktsprocedurer är aktiverade”.

15.3.2 När LVP är aktiverat tillåts endast en rörelse åt gången på manöverområdet, detta gäller inte fordon inbördes. Vid start under LVP ska flygplatsens räddningsstyrka inta skärpt beredskap. Fordon utan egen markradio är ej behöriga till LVP-området.

15.4 Vid utträde ur LVP förfarande

15.4.1 När siktförhållandena förbättrats, siktvärde RVR överstiger 550 meter, upphör LVP förfarandet. Detta meddelar flygtrafikledningen till Teamledaren enligt ovan. Färdområdet ligger dock kvar med förberedelser (enl. pkt.1) för LVP fram till dess att siktvärdet RVR överstiger 800 meter eller att särskild överenskommelse mellan flygtrafikledning och Teamledaren träffats.

15.4.2 Flygtrafikledningen gör ett allmänt utrop på markradion kanal 1 och meddelar att LVP förfarande upphört.

-”Lågsiktsprocedurer är avaktiverade”.

15.4.3 Teamledaren meddelar personal enligt pkt. 15.2.3 att LVP förfarande upphört.